Fiche retour expérience

07- 2020

AFICPAR

ACADÉMIE FRANCOPHONE DES INSPECTEURS CERTIFIÉS DANS LA PROTECTION ANTICORROSION PAR REVÊTEMENTS

Objet : Construction de structure métallique - Pollution du film humide

Descriptif du problème :
Pollution du film de revêtement peinture avant séchage, par des éléments extérieurs comme des insectes, ou par des impuretés quelconques.

Risque : Aspect visuel non satisfaisant.

Solution :
Éliminer les salissures par grattage et ponçage et reconstituer le système de peinture en accord avec la spécification.

Avis / commentaires / suggestions de l'Auteur(e) :
Défauts récurrents pour des travaux d'ampleur sur structures métalliques.

Avis / commentaires / suggestions de AFICPAR :
Suivi des travaux de peinturage et réception des revêtements peinture en conformité avec l'ISO 12944-7.

Incrustation de salissures dans le film de peinture humide

Les informations données dans la présente fiche AFICPAR sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Les informations de cette présente fiche doivent être considérées comme une simple information à une date donnée relative au sujet traité et non pas comme une garantie des informations sur celui-ci. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur et du lecteur de prendre connaissance de toutes les mesures nécessaires.