Fiche retour expérience

09- 2020

AFICPAR

ACADÉMIE FRANCOPHONE DES INSPECTEURS CERTIFIÉS DANS LA PROTECTION ANTICORROSION PAR REVÊTEMENTS

Objet : Construction de structure métallique - Défaut de maintenance dans le temps des revêtements peinture

Descriptif du problème :

Absence de maintenance sur les structures peintes, développement de végétation et accumulation d'impuretés, apparition de zones corrodées.

Risque : Corrosion prématurée de la structure métallique.

Solution :

Optimiser les programmes de maintenance des structures métalliques peintes (Nettoyage et peinturage).

Avis / commentaires / suggestions de l'Auteur(e) :

A noter un manque de maintenance fréquent sur de nombreux ouvrages, et vieillissement accélérée de ces derniers.

Avis / commentaires / suggestions de AFICPAR :

Les inspections "Corrosion" et les maintenances préventives sont des axes pour la pérennité et de durabilité des structures métalliques peintes.



Apparition de la végétation, dégradation et corrosion de la structure métallique

Les informations données dans la présente fiche AFICPAR sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Les informations de cette présente fiche doivent être considérées comme une simple information à une date donnée relative au sujet traité et non pas comme une garantie des informations sur celui-ci. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur et du lecteur de prendre connaissance de toutes les mesures nécessaires.