



Objet : Construction de structure métallique - Pollution du film humide



Descriptif du problème :

Pollution du film de revêtement peinture avant séchage, par des éléments extérieurs comme des insectes, ou par des impuretés quelconques.

Risque : Aspect visuel non satisfaisant.



Solution :

Éliminer les salissures par grattage et ponçage et reconstituer le système de peinture en accord avec la spécification.



Avis / commentaires / suggestions de l'Auteur(e) :

Défauts récurrents pour des travaux d'ampleur sur structures métalliques.

Avis / commentaires / suggestions de AFICPAR :

Suivi des travaux de peinture et réception des revêtements peinture en conformité avec l'ISO 12944-7.



Incrustation de salissures dans le film de peinture humide

