



Objet : Construction de structure métallique - Pré-touches et Post-touches peinture



Descriptif du problème :

Absence de pré-touches à la brosse préalablement à l'application du revêtement peinture au pistolet, ou de post-touches après l'application du revêtement peinture.

Risque : Sous-épaisseurs du film de peinture et enroulement prématuré du subjectile.



Solution :

Décaper les zones enrouillées et reconstituer le système de peinture en accord avec la spécification.



Avis / commentaires / suggestions de l'Auteur(e) :

Le traitement des points singuliers (angles, arêtes, perçages provisoires, encoches, soudures irrégulières, boulons, têtes de rivets...) et zones difficiles d'accès par pré-touches pour chaque couche est un respect des règles de l'art pour garantir un aspect homogène des couches de peinture.

Avis / commentaires / suggestions de AFICPAR :

Les pré-touches et /ou les post-touches au pinceau font parties des règles de l'art dans l'application de chaque couche d'un revêtement peinture sur les points singuliers pour en garantir l'homogénéité et les épaisseurs donc la durabilité (cf ISO 12944-7).

